
XEON 1

LED




IEC EN 60598 | IP66 | RoHS


220-240V 50Hz

	IK	kg	SCx	Hmax
XEON 1	10	3,3kg	0,03m²	6m

XEON 1




APP MAT




La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


1




2




3




Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés si ils ne sont pas connectés




4





5



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.








La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France - Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00 - Site • www.eclatec.com

ANNEXE 1 : Xéon avec CANON

XEON 1 CANON



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
4	CANON		1
3	VIS TRIGOB TCB TORX+ M5x12 INOX	VIS TRIGOB TCB TORX+ M5x12 INOX	3
2	RONDELLE_SCHNORR		3
1	XEON 1		1

Format: A3H


ECLATEC

VIG_0628_0020	Echelle 1:3	Date: 04/09/26

REPRODUCTION INTERDITE-Loi du 11mars1902
41 rue Lafayette Maxéville 54527 LAXOU Cedex - Tel +33 3 83 39 38 00 - www.eclatec.com

ANNEXE 2 : Xéon avec VISIERE

XEON 1 VISIERE



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
4	VISIERE		1
3	VIS TRIGOB TCB TORX+ M5x12 INOX	VIS TRIGOB TCB TORX+ M5x12 INOX	3
2	RONDELLE_SCHNORR		3
1	XEON 1		1

Format: A3H

ECLATEC

VIG_0628_0021	Echelle 1:3	Date: 04/09/26

REPRODUCTION INTERDITE-Loi du 11mars1902
41 rue Lafayette Maxéville 54527 LAXOU Cedex - Tel +33 3 83 39 38 00 - www.eclatec.com

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.