












ITEM	IK		SCx	Hmax
500	09	9,7 kg	0,04 m ²	12 m
600	08	12,2 kg	0,05 m ²	12 m
1 bras	09	10,3 kg	0,06 m ²	12 m
2 bras	08	12,1 kg	0,07 m ²	12 m
4 bras	09	12,4 kg	0,10 m ²	12 m
PHC Porté	10	11 kg	0,19 m ²	12 m
PHC Suspendu	10	11,1 kg	0,19 m ²	12 m


ITEM 500

ITEM 600

ITEM Lyre 1 bras

ITEM Lyre 2 bras

ITEM Lyre 4 bras

ITEM vasque PHC porté

ITEM vasque PHC suspendu



LL




LLM 60




LR




LRL




TOP




LTO 60




APPLIQUE / PATIN




SM




BI-TOP






SCO



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.





Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.




Interfaces mécaniques

LL ; LLM 60 ; LR ; LRL ; TOP/Bi-TOP ; LTO 60 ; SM ; Applique/Patin


LL




LLM 60




LR




SM



LRL




TOP




2x **4** 12 N.m \pm 1

BI-TOP



6x **4** 12 N.m \pm 1 2x **13** 20 N.m \pm 1


LTO 60



2x **4** 12 N.m \pm 1

6 12 N.m \pm 1

Applique/Patin



6 12 N.m \pm 1

2x **13**

Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.