



ECLATEC

**ELIPT 45 X – CHORUS 45 X -
ELIPT 55 X – CHORUS 55 X**



IEC
EN 60598



IP66



RoHS


220-240V 50Hz

	IK	 kg	SCx	Hmax
ELIPT 45	08	9,9kg	0,07m ²	10m
ELIPT 55	08	13,7kg	0,09m ²	12m




	ELIPT 45	ELIPT 55
A	455	555
B	175	215
C	263	300

TOP







SR G27

LR G27




**LRL 48
LRL 54**


**LL 48
LL 54**




1.1





1.2




1.3




2 x ⊕ PH N°1






1.4





1.5



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.




LAT



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

TOP



Autres notices et modes opératoires



La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhalten Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.